

2023年9月12日化学铜废液泄漏应急演练



员工工作时发现化学铜废液吨桶因阀门无法关闭造成泄漏



员工穿戴好防护用品后立即用备份堵头去堵塞阀门，但因堵头尺寸不对，无法堵塞



后又改用阀盖进行封堵



阀盖封堵后的状况



同时因泄漏点靠近雨水井，员工立即用沙子将雨水井围起来，防治废液流入雨水井



将泄漏的吨桶里面的药液转移到另外的吨桶里面



用抹布将地面残留废液擦洗干净



将围堵雨水井的黄沙清理干净



将泄漏吨桶上残留的废液擦拭干净



将泄漏处理物收集好后交给保全人员，委托有资质的处置单位处置



原备用的堵头因老化发硬，且现状不够理想，无法使用，要重新制作