

希门凯电子(无锡)有限公司

“9.12” 应急预案演练及效果评价报告

预案名称		化学铜废液泄漏			演练地点	地泵旁边
组织部门		保全课	总指挥	张成龙	演练时间	2023 年 9 月 12 日 14: 00
参加部门和单位		保全课部分人员：陆新洁、殷志敏、徐世永、陈平、张小明、桂炳祥、孙明亮、许红新、汪淑波、朱伟等。				
演练类别		模拟演练				
物资准备和人员培训情况		演练实施前由保全和仓库负责人就演练情况和个人安全防护等作出了要求。				
演练过程描述		1. 员工工作时发现化学铜废液吨桶因阀门无法关闭造成泄漏 2. 员工穿戴好防护用品后立即用备份堵头去堵塞阀门，但因堵头尺寸不对，无法堵塞后又改用阀盖进行封堵 3. 同时因泄漏点靠近雨水井，员工立即用沙子将雨水井围起来，防治废液流入雨水井 4. 将泄漏的吨桶里面的药液转移到另外的吨桶里面 5. 用抹布将地面残留废液擦洗干净 6. 将围堵雨水井的黄沙清理干净 7. 将泄漏吨桶上残留的废液擦拭干净 8. 将泄漏处理物收集好后交给保全人员，委托有资质的处置单位处置				
预案适宜性充分性评审		适宜性： ☒ 全部能够执行 ☐ 执行过程不够顺利 ☐ 明显不适宜 充分性： ☒ 完全满足应急要求 ☐ 基本满足需要完善 ☐ 不充分，必须修改				
演练效果评审	人员到位情况	☒ 迅速准确 ☐ 基本按时到位 ☐ 个别人员不到位 ☐ 重点部位人员不到位 ☒ 职责明确，操作熟练 ☐ 职责明确，操作不够熟练 ☐ 职责不明，操作不熟练				
	物资到位情况	现场物资： ☒ 现场物资充分，全部有效 ☐ 现场准备不充分 ☐ 现场物资严重缺乏 个人防护： ☒ 全部人员防护到位 ☐ 个别人员防护不到位 ☐ 大部分人员防护不到位				
	协调组织情况	整体组织： ☐ 准确、高效 ☒ 协调基本顺利，能满足要求 ☐ 效率低，有待改进 抢险组分工： ☒ 合理、高效 ☐ 基本合理，能完成任务 ☐ 效率低，没有完成任务				

	实战效果评价	☒ 达到预期目标 ☐ 基本达到目的，部分环节有待改进 ☐ 没有达到目标，须重新演练
	外部支援部门和协作有效性	报告上级： ☒ 报告及时 ☐ 联系不上 部门、车间： ☐ 按要求协作 ☐ 行动迟缓 公司应急领导小组： ☐ 按要求协作 ☐ 行动迟
存在问题和改进措施		存在问题： 1.应急物资准备不足，原备用的堵头因老化发硬，且现状不够理想，无法使用 改进措施： 1.根据阀门大小，重新制作新的堵头 2.除堵头外，现场还可考虑准备吸附棉和阀门盖

记录人：陆新洁、朱伟

评审负责人：张成龙、汪淑波、朱伟

时间：2023-9-12