

保全雨水积水井移送泵异常应急演练



员工点检时发现雨水积水井移送泵启动异常，经查可能是信号线不好



雨水排口阀门平时是在关闭位置，发现问题后员工再次确认阀门是否关闭，以免有人误开



员工填写有限空间作业申请书，通知安全管理部门人员，准备进行维修



根据安全操作规定，作业前先用鼓风机对积水井内进行通风半小时



检测确认积水井内空气质量合格，经安全管理部门人员同意后开始作业



穿戴好防护用品及安全带，准备作业



上下爬梯是安排人员放拉安全绳



检查信号线链接处



更换不好的信号线后试运行，移送泵启动正常



试运行是发现移送泵法兰链接处漏水



连接处经过修理后不再漏水，将泵恢复原位，经测试，移送泵正常运行



现场清理干净，所有开关恢复原位