

希门凯电子(无锡)有限公司

“4.16” 应急预案演练及效果评价报告

预案名称		化学品仓库硫酸泄漏应急演练		演练地点	化学品仓库	
组织部门		保全课	总指挥	朱伟	演练时间	2024 年 4 月 16 日 14: 00
参加部门和单位		保全课部分人员：朱伟、孙明亮、陆新洁、徐世永、陈平、张小明等。				
演练类别		模拟演练				
物资准备和人员培训情况		演练实施前由保全课、购买调达课负责人就演练情况和个人安全防护等作出了要求。				
演练过程描述		1. 化学品仓库硫酸吨桶阀门没关好发生泄漏 2. 员工立即穿戴好防护用品准备处理 3. 关好阀门，确认不再泄漏后用黄沙将泄漏范围圈好，防止扩散 4. 用黄沙和泄漏物充分搅拌混合后将地面清扫干净 5. 有少量泄漏物通过防渗漏沟流到集水井里 6. 员工将集水井里的废液抽到耐腐蚀的容器中，交由保全课到污水处理场处理 7. 将泄漏混合物交给保全课，由有资质的处理单位处理				
预案适宜性充分性评审		适宜性： ☒ 全部能够执行 ☐ 执行过程不够顺利 ☐ 明显不适宜 充分性： ☐ 完全满足应急要求 ☒ 基本满足需要 ☐ 不充分，必须修改				
演练效果评审	人员到位情况	☒ 迅速准确 ☐ 基本按时到位 ☐ 个别人员不到位 ☐ 重点部位人员不到位 ☒ 职责明确，操作熟练 ☐ 职责明确，操作不够熟练 ☐ 职责不明，操作不熟练				
	物资到位情况	现场物资： ☒ 现场物资充分，全部有效 ☐ 现场准备不充分 ☐ 现场物资严重缺乏 个人防护： ☒ 全部人员防护到位 ☐ 个别人员防护不到位 ☐ 大部分人员防护不到位				
	协调组织情况	整体组织： ☐ 准确、高效 ☒ 协调基本顺利，能满足要求 ☐ 效率低，有待改进 抢险组分工： ☒ 合理、高效 ☐ 基本合理，能完成任务 ☐ 效率低，没有完成任务				

	实战效果评价	☒ 达到预期目标 ☐ 基本达到目的，部分环节有待改进 ☐ 没有达到目标，须重新演练
	外部支援部门和协作有效性	报告上级： ☒ 报告及时 ☐ 联系不上 部门、车间： ☒ 按要求协作 ☐ 行动迟缓 公司应急领导小组： ☐ 按要求协作 ☐ 行动迟
存在问题、改进措施及演练结论		存在问题： 1.集水井移送管道没有安装和软管配套的连接装置，再移送时如软管安装不好，很容易造成泄漏。 改进措施： 1.在移送管道接口处安装和软管配套的连接装置，确保在发生事故时能快速、安全的使用。 演练结论： 此次演练基本符合各项要求，对演练存在的问题要及时整改，演练结果有效。

记录人：朱伟

评审负责人：张成龙、徐祎琦、朱伟

时间：2024-4-16

签名：