

希门凯电子(无锡)有限公司

“2.26” 应急预案演练及效果评价报告

预案名称		2 号冷干机漏气		演练地点	空压机房	
组织部门		保全课	总指挥	朱伟	演练时间	2024 年 2 月 26 日 9：30
参加部门和单位		保全课部分人员：朱伟、李笑、高飞、韩江南、罗国鑫等。				
演练类别		模拟演练				
物资准备和人员培训情况		演练实施前由保全课负责人就演练情况和个人安全防护等作出了要求。				
演练过程描述		1. 员工巡检时发现 2 号冷干机漏气，立即关机、关闭电源并挂维修牌 2. 打开管道旁通阀 3. 关闭出气阀 4. 确认排空冷干机管道内压力，开始维修 5. 维修结束后，所有阀门复位，确认压力，检查是否漏气				
预案适宜性充分性评审		适宜性： ☒ 全部能够执行 ☐ 执行过程不够顺利 ☐ 明显不适宜 充分性： ☒ 完全满足应急要求 ☐ 基本满足需要完善 ☐ 不充分，必须修改				
演练效果评审	人员到位情况	☒ 迅速准确 ☐ 基本按时到位 ☐ 个别人员不到位 ☐ 重点部位人员不到位 ☒ 职责明确，操作熟练 ☐ 职责明确，操作不够熟练 ☐ 职责不明，操作不熟练				
	物资到位情况	现场物资： ☒ 现场物资充分，全部有效 ☐ 现场准备不充分 ☐ 现场物资严重缺乏 个人防护： ☒ 全部人员防护到位 ☐ 个别人员防护不到位 ☐ 大部分人员防护不到位				
	协调组织情况	整体组织： ☐ 准确、高效 ☒ 协调基本顺利，能满足要求 ☐ 效率低，有待改进 抢险组分工： ☒ 合理、高效 ☐ 基本合理，能完成任务 ☐ 效率低，没有完成任务				

	实战效果评价	☒ 达到预期目标 ☐ 基本达到目的，部分环节有待改进 ☐ 没有达到目标，须重新演练
	外部支援部门和协作有效性	报告上级： ☒ 报告及时 ☐ 联系不上 部门、车间： ☐ 按要求协作 ☐ 行动迟缓 公司应急领导小组： ☐ 按要求协作 ☐ 行动迟
存在问题和改进措施		存在问题： 1.发生故障后要及时通知相关用气部门，要求现场经常确认压缩空气里面是否有水气而影响生产 改进措施： 1.教育员工发生紧急事件后，除向上级汇报，还有通知相关生产部门确认是否造成影响或需要停产

记录人：朱伟

评审负责人：张成龙、徐祎琦、朱伟

时间：2024-2-26

签名：