

希门凯电子(无锡)有限公司

“4.11” 应急预案演练及效果评价报告

预案名称		配制药液泄漏		演练地点	电镀课分析室	
组织部门		电镀课	总指挥	俞华伟	演练时间	2024 年 4 月 11 日 13: 00
参加部门和单位		电镀课部分人员：俞华伟、丁力、杨定银、陈海鹏、姜银芳、卜青青、朱宇珍等				
演练类别		模拟演练				
物资准备和人员培训情况		演练实施前由电镀课负责人就演练情况和个人安全防护等作出了要求。				
演练过程描述		1. 分析室员工在配制 10%磷酸缓冲液时发生泄漏事故。 2. 事故发生后担当(已穿戴防护用具)盖紧磷酸瓶盖。 3. 将磷酸及配制用量具移至安全区域临时放置。 4. 用纸巾覆盖并吸收泄漏药液。 5. 吸附过药液的纸巾放入黑色垃圾袋。 6. 再用纯水冲洗，纸巾反复吸附擦拭干净 7. 吸附擦拭后的纸巾放入黑色垃圾袋，扎紧口带，交环境部门废弃处置 8. 将事故过程向上级汇报				
预案适宜性充分性评审		适宜性： ☒ 全部能够执行 ☐ 执行过程不够顺利 ☐ 明显不适宜 充分性： ☐ 完全满足应急要求 ☒ 基本满足需要完善 ☐ 不充分，必须修改				
演练效果评审	人员到位情况	☒ 迅速准确 ☐ 基本按时到位 ☐ 个别人员不到位 ☐ 重点部位人员不到位 ☒ 职责明确，操作熟练 ☐ 职责明确，操作不够熟练 ☐ 职责不明，操作不熟练				
	物资到位情况	现场物资： ☒ 现场物资充分，全部有效 ☐ 现场准备不充分 ☐ 现场物资严重缺乏 个人防护： ☒ 全部人员防护到位 ☐ 个别人员防护不到位 ☐ 大部分人员防护不到位				
	协调组织情况	整体组织： ☐ 准确、高效 ☒ 协调基本顺利，能满足要求 ☐ 效率低，有待改进 抢险组分工： ☒ 合理、高效 ☐ 基本合理，能完成任务 ☐ 效率低，没有完成任务				
	实战效果评价	☒ 达到预期目标 ☐ 基本达到目的，部分环节有待改进 ☐ 没有达到目标，须重新演练				
存在问题和改进措施		无				

记录人：姜银芳

评审负责人：俞华伟、丁力

时间：2024-4-11